

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0024-43	FECHA:	11/07/2025



Mantenimiento y recorte de puertas metálicas.



Mantenimiento y recorte de puertas metálicas.



Mantenimiento sustitución de piso granito a piso cerámico



Mantenimiento sustitución de piso granito a piso cerámico



Mantenimiento sustitución de piso granito a piso cerámico



Mantenimiento sustitución de piso granito a piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público