

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                |                                |                        |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | PALESTINA DE LOS ALTOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO BUENOS AIRES   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-24-0024-43  | FECHA:                         | 28/07/2025             |




Mantenimiento y recorte de puertas metálicas.



Mantenimiento y recorte de puertas metálicas.



Mantenimiento sustitución de piso granito a piso cerámico



Mantenimiento sustitución de piso granito a piso cerámico



Mantenimiento sustitución de piso granito a piso cerámico



Mantenimiento sustitución de piso granito a piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público