

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0024-43	FECHA:	05/08/2025



Mantenimiento y recorte de puertas metálicas.




Mantenimiento y recorte de puertas metálicas.




Mantenimiento sustitución de piso granito a piso cerámico



Mantenimiento sustitución de piso granito a piso cerámico



Mantenimiento sustitución de piso granito a piso cerámico



Mantenimiento sustitución de piso granito a piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público