



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CRUZ VERDE ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0025-43	FECHA:	22/04/2025

	
Sustitución de estufa rural de ladrillo + revestimiento de azulejo	Sustitucion de mesa de trabajo + revestimiento de azulejo
	
Sustitución de tubería de drenaje y agua potable para lavatrastos	Mantenimiento de puerta metálica de cocina y bodega
	
Piso sera mico de 5 mm en cocina	Mantenimiento de ventana metalica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---