



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CRUZ VERDE ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0025-43	FECHA:	22/04/2025



Sustitución de estufa rural de ladrillo + revestimiento de azulejo



Sustitucion de mesa de trabajo + revestimiento de azulejo



Sustitución de tubería de drenaje y agua potable para lavatrastos



Mantenimiento de puerta metálica de cocina y bodega



Piso sera mico de 5 mm en cocina



Mantenimiento de ventana metalica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OEA

Firma y Sello Director Centro Educativo