

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0032-45	FECHA:	10/04/2025



Mantenimiento y cambio de piso cerámico en una aula.



Mantenimiento y cambio de piso cerámico en el corredor de terraza.




Mantenimiento y cambio de tazas de baño



Mantenimiento y cambio de tazas de baño




Mantenimiento y sustitución de malla galvanizada por balcón metálico en el corredor de terraza.



Mantenimiento y sustitución de plywood por cielo falso PVC en una aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---