


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM RAFAEL LANDIVAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. AVENIDA 2-43 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0730-43	FECHA:	19/06/2025




Reparación de piso de torta de cemento




Reparación de piso de torta de cemento




Sustitución de cielo falso con machimbre



Sustitución de cielo falso con machimbre





Sustitución de lámparas



Sustitución de cableado eléctrico #10 en sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---