

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SOCORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0733-43	FECHA:	04/07/2025



No.1 Sustitucion de piso ceramico en aula



No.2 Sustitución de lamina troquelada cal.26 en aula y patio



No.3 Sustitución de estufa doble de ladrillo en cocina + planchas de metal



No.4 Sustitución de chimenea de ladrillo para estufa



No.5 Sustitución de lámina de patio



No.6 Sustitución de canal Aluzinc en cubierta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

