



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SOCORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0733-43	FECHA:	18/07/2025



Foto1: Sustitucion de piso ceramico en aula



Foto 2: Sustitución de lamina troquelada cal.26 en aula y patio



Foto 3: Sustitución de estufa doble de ladrillo en cocina + planchas de metal



Foto 4: Sustitución de chimenea de ladrillo para estufa



Foto 5: Sustitución de lámina de patio



Foto 6: Sustitución de canal Aluzinc en cubierta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

