

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SOCORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0733-43	FECHA FINALIZACIÓN:	28/07/2025



Foto 1: Sustrucción de piso cerámico en aula



Foto 2: Sustrucción de lamina troquelada cal.26 en aula y patio



Foto 3: Sustrucción de estufa doble de ladrillo en cocina + planchas de metal




Foto 4: Sustrucción de chimenea de ladrillo para estufa



Foto 5: Sustrucción de lámina de patio



Foto 6: Sustrucción de canal Aluzinc en cubierta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

