

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL EDÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0735-43	FECHA:	11/04/2025




Sustitución de lámina a lámina troquelada color rojo calibre 26



Matenimiento de puerta metálica en comedor esolar



Sustitución de piso de concreto a piso cerámico



Sustitución de ventanas de madera y plástico a ventanas PVC



Sustitución de cielo falso de machimbre a cielo falso PVC en comedor escolar




Mantenimiento de de pintura de muro en comedor escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OMPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Mantenimiento de pintura de balcones metálicos de comedor escolar



Sustitución de balcones metálicos a balcones metálicos de



Mantenimiento de comedor con mesas metálicas fijas

