



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Edén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0735-43	FECHA:	11/05/2025



Foto1: Sustitución de lámina a lámina troquelada color rojo calibre 26



Foto 2: Mantenimiento de puertas metálicas en comedor



Foto 3: Sustitución de piso de concreto a piso cerámico




Foto 4: Sustitución de ventanas de madera y plástico a ventanas PVC





Foto 5: Sustitución de cielo falso de machimbre a cielo falso PVC en comedor escolar



Foto 6: Mantenimiento de pintura de muro en comedor escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Mantenimiento de pintura de balcones metálicos de comedor escolar



Sustitución de balcones metálicos a balcones metálicos de comedor escolar



Mantenimiento de comedor con mesas metálicas fijas

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público