



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Edén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0735-43	FECHA FINALIZACION:	28/05/2025



Sustitución de lámina a lámina troquelada color rojo calibre 26



Mantenimiento de puerta metálica en comedor escolar



Sustitución de ventanas de madera y plástico a ventanas PVC



Sustitución de ventanas de madera y plástico a ventanas PVC



Sustitución de cielo falso de machimbre a cielo falso PVC en comedor escolar




Mantenimiento de de pintura de muro en comedor escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Sustitución de blaques metálicos a balcones metálicos de comedor escolar

Mantenimiento de pintura de balcones metálicos de comedor escolar



Mantenimiento de comedor con mesas metálicas fijas



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

