

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


|                             |                |                                |                        |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | PALESTINA DE LOS ALTOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M        | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS GONZALEZ     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-24-0736-43  | FECHA:                         | 4/07/2025              |



**No. 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA MAXALUM C26(0.40MM)E25G80 AZM150 MDA DEL MODULO 5**



**No.2: SUSTITUCIÓN DE PISO PORCELANATO DEL MODULO 1**



**No. 3: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PINTURA EN PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MODULO 1,2,3,4,5 Y 6**

**Observación:** si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

