



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS GONZALEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0736-43	FECHA:	14/07/2025





No. 1: SUSTITUCION DE LAMINA MAXALUM C26 (0.40mm) E25G80 AZM MDA DEL MODULO 5




No. 2: SUSTITUCION DE PISO PORCELANATO DEL MODULO 1.



No. 3: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PINTURA EN PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS MODULOS 1,2,3,4,5 Y 6.




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo P...

