

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Palestina de Los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Delicias y Buenos Aires, Aldea El Edén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0737-43	FECHA:	4/07/2025




No.1 Sustitución de piso de concreto a piso cerámico en cocina




No. 1 Sustitución de piso de concreto a piso cerámico en servicios sanitarios




No.2 Sustitución de plancha



No.3 Sustitución de gabinetes hechizos y mejoramiento de puertas de gabinetes pvc




No.4 Reparación de sistema Hidráulico y drenaje en cocina



No.5 Sustitución de puertas de madera a puertas de metal en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

