



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Delicias y Buenos Aires, Aldea El Edén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0737-43	FECHA:	15/07/2025




Foto 1: Sustrucción de piso de concreto a piso cerámico en cocina




Foto 1: Sustrucción de piso de concreto a piso cerámico en servicios sanitarios




Foto 2: Sustrucción de plancha



Foto 3: Sustrucción de gabinetes hechos y mejoramiento de puertas de gabinetes pvc (incluye la instalación de lavatrastos).




Foto 4: Reparación de sistema Hidráulico y drenaje en cocina





Foto 5: Sustrucción de puertas de madera a puertas de metal en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del CASPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.