



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Delicias y Buenos Aires, Aldea El Edén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0737-43	FECHA FINALIZACION:	23/05/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de concreto a piso cerámico en cocina



Foto 1: Sustrucción de piso de concreto a piso cerámico en servicios sanitarios



Foto 2: Sustrucción de plancha



Foto 3: Sustrucción de gabinetes hechos de madera y mejoramiento de puertas de gabinetes pvc (incluye la instalación de lavatrastos)





Foto 4: Reparación de sistema Hidráulico y drenaje en cocina



Foto 5: Sustrucción de puertas de madera a puertas de metal en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo Nivel Primario de Palestina de Los Altos Quetzaltenango



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

