



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE




POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tuimuj El Carmen II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0739-43	FECHA:	03/04/2025



Sustitución de cielo falso de pvc



Sustitución de piso granito en 1 aula



sustitución de cableado electrico en 6 aulas



Sustitución de cielo falso de pvc



Sustitución de cielo falso de pvc



Sustitución de cielo falso de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

J. W. Engu

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

