



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tuimuj El Carmen II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0739-43	FECHA:	03/05/2025




Sustitución de cielo falso de pvc



Sustitución de piso granito en 1 aula




sustitución de cableado electrico en 6 aulas



Sustitución de cielo falso de pvc



Sustitución de cielo falso de pvc



Sustitución de cielo falso de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tuimuj El Carmen



Firma y sello del Presidente de la O.P.P.

Tuimuj El Carmen



Firma y Sello Director Centro Educativo Público