

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Aldea El Carmen I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carmen I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0740-43	FECHA:	21/07/2025



Foto1: Sustitución de piso en aulas y cocina



Foto 2: Sustitución de mesas de trabajo de concreto en cocina



Foto 3: Sustitución de lámina troquelada cal. 26 en aulas y cocina



Foto 4: Sustitución de puerta metálica



Foto 5: Sustitución de balcón metálico




Foto 6: Sustitución de cielo falso de tablayeso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público