

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Aldea El Carmen I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carmen I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0740-43	FECHA FINALIZACION:	31/07/2025



Foto1: Sustitución de piso cerámico en aulas y cocina



Foto 2: Sustitución de mesas de trabajo de concreto en cocina




Foto 3: Sustitución de lámina troquelada cal. 26 en aulas y cocina



Foto 4: Sustitución de puerta metálica





Foto 5: Sustitución de balcón metálico



Foto 6: Sustitución de cielo falso de tablayeso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--