

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SINAI, ALDEA EL EDÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0741-43	FECHA:	04/07/2025




No.1 Sustitución de piso a piso ceramico



No.2 Mantenimiento correctivo de disminución de puertas




No.3 sustitución de piso a piso ceramico y reparación de paredes con azulejo



No.4 Sustitución de balcón




No5 Mantenimiento preventivo de pintura en muros



No.6 Mantenimiento preventivo de pintura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---