



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sinaí, Aldea El Edén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0741-43	FECHA:	08/07/2025



Foto1:Sustitución de piso a piso Cerámico



Foto 2: Mantenimiento Correctivo de Disminución de Puertas



Foto 3: Sustitución de piso a piso cerámico y reparación de paredes con azulejo de baños



Foto 4: Sustitución de balcón




Foto 5: Mantenimiento preventivo de pintura en muros



Foto 6: Mantenimiento preventivo de pintura en barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

