

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Palestina de Los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Alonzo Nueva Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0914-43	FECHA:	23/06/2025




No.1 Sustitucion de lámina troquelada cal. 26 para 2 aulas



No.2 Sustitución de Canales en aulas y patios




No.3 Sustitucion de lámina y estructura de patio + ventana de iluminación



No.4 Sustitucion de piso en el aula



No.5 Mantenimiento correctivo de gradas en modulo de aulas



No.6

Observación:



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

