

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Alonzo Nueva Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0914-43	FECHA:	21/07/2025



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada calibre 26 para 2 aulas



Foto 2: sustitucion de canales en aulas y patios

S




Foto 3: Sustitucion de lámina y estructura de patio + ventana de iluminacion



Foto 4: sustitucion de piso en aula




Foto 5: Mantenimiento correctivo de gradas modulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

