



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Alonzo Nueva Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0914-43	FECHA FINALIZACIÓN:	31/07/2025



Foto1: Sustitución de lámina troquelada calibre 26 para 2 aulas




Foto 2: sustitucion de canales en aulas y patios



Foto 3: Sustitucion de lámina y estructura de patio + ventana de iluminacion



Foto 4: sustitucion de piso en aula




Foto 5: Mantenimiento correctivo de gradas modulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

