

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Canton Xatinap III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Xatinap III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0027-43	FECHA:	15 de Octubre de 2025



Foto 1. Modulo 1: Sustitucion de Inodoros



Foto 2. Modulo 1: Sustitucion de Inodoro para preprimaria



Foto 3. Modulo 1: sustitucion de piso de torta de concreto por piso Ceramico



Foto 4. Modulo 2: Sustitucion de chapas



Foto 5. Modulo 3: Sustitucion de chapas



Foto 6. Modulo 3: sustitucion de piso de torta de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Canton Xatinap III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Xatinap III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0027-43	FECHA:	15 de Octubre de 2025



Foto 7. Pintura de Muros Interiores y exteriores



Foto 8. AGUA POTABLE. Sustitucion de Tuberia lineal principal



Foto 9. REPARACION DE RED DE DRENAJE. Sustitucion de Tuberia PVC lineal principal de Aguas negras



Foto 10. LOSA DE PATIO. sustitucion de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

