



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pamesebal I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0044-43	FECHA:	7/10/25



Foto 1: MÓDULO 1: sustitución de estructura de metal de ventana por PVC




Foto 2: MÓDULO 1: sustitución de balcón de metal



Foto 3: PATIO: Reparación planchas de concreto de patio



Foto 4: MURO PERIMETRAL: sustitución de puerta





Foto 5: MURO PERIMETRAL: sustitución de portón de metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Pamesebal I
---	--