

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM COOPERATIVA GUMARKAAH JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE SUR FINAL DE LA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0048-43	FECHA:	28 DE ABRIL DE 2025




Foto1: MODULO I. SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: MODULO I. SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LÁMINA TROQUELADA



Foto 3: MODULO I. SUSTITUCIÓN DE CANALES DE METAL



Foto 4: MODULO II. DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINA EXISTENTE



Foto5: MODULO III. SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 6: AREA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE METAL DE PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la COOPERATIVA GUMARKAAH	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM COOPERATIVA GUMARKAAH JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE SUR FINAL DE LA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0048-43	FECHA:	28 DE ABRIL DE 2025



Foto7: PINTURA DE MUROS EXTERIORES



Foto 8: PINTURA DE MUROS EXTERIORES



Foto 9: PINTURA DE MUROS EXTERIORES



Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

