

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN SEBASTIÁN LEMOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0061-43	FECHA:	08 de octubre de 2025




Foto 1: Módulo 1: Sustitución de puerta



Foto 2 : Módulo 1: Sustitución de chapa



Foto 3: Módulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 4: Módulo 2: Sustitución de inodoro




Foto 5: Módulo 2: Mantenimiento de biodigestores



Foto 6: Módulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN SEBASTIÁN LEMOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0061-43	FECHA:	08 de octubre de 2025



Foto 7: Módulo 3: Reparación del sistema eléctrico



Foto 8: Módulo 3: Sustitución de Estufas rurales completas



Foto 9: Módulo 3: Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos



Foto 10: Módulo 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada alizinc calibre 26




Foto 11: Módulo 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 12: Módulo 3: Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN SEBASTIÁN LEMOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0061-43	FECHA:	08 de octubre de 2025



Foto 13: Módulo 5: Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 14: Módulo 6: Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 15: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 16: ÁREAS EXTERIORES: Mantenimiento a portones de metal



Foto 17: ÁREAS EXTERIORES: Mantenimiento a estructura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
