

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PANAJXIT I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0063-43	FECHA:	27/02/2025



Foto1: Modulo 1: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución decapote y sustitución de elementos de fijación.





Foto 2: MODULO 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: MODULO 1: Sustitución de canal de PVC y sustitución de pescantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--