



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Estancia, Santa Cruz del Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0064-43	FECHA:	06 de octubre de 2025



Foto1: MODULO 1: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto 2: MODULO 1: Sustrucción de chapa




Foto 3: MODULO 2 : Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 4: MODULO 2: Sustrucción de chapa



Foto 5: MODULO 2: Apertura y tallado de vano de puerta



Foto 6: MODULO 3: Repello más tallado en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Estancia, Santa Cruz del Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0064-43	FECHA:	06 de octubre de 2025



Foto7: MODULO 3: Sustitución de lámparas 2x40



Foto 8: AREADE SANITARIOS: Sustitución de inodoro normal a pequeño.



Foto 9 : AREA DE SANITARIOS:Sustitución de piso de torta de concreto por piso antideslizante.



Foto 10: AREA DE SANITARIOS: Sustitución de azulejo en mingitorio




Foto 11: Area de Sanitarios: Sustitución de tubería del mingitorio.




Foto 12: Area de Sanitario: Sustitución de lámina del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Estancia, Santa Cruz del Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0064-43	FECHA:	06 de octubre de 2025



Foto 13: AREA DE PILAS: Sustitución de pila de concreto.



Foto 14: AREA DE PILAS: Mantenimiento a estructura de soporte de metal (columna)



Foto 15: AREA DE COCINA: Sustitución de chimenea de metal.



Foto 16: AREA DE COCINA: Reparación de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 17: AREA DE COCINA: Reparación de kit de lavatrastos.




Foto 18: AREA DE PATIO TECHADO: Instalación de unidades de luz y focos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒



DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Estancia, Santa Cruz del Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0064-43	FECHA:	06 de octubre de 2025



Foto 19: AREA DE PATIO TECHADO: Sustitución de plafoneras
instalación de unidades (Incluye interruptor ducto y cable electrico.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---