

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ DEL QUICHE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PANAJXIT III  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-01-0073-43 | FECHA:                         | 7/03/2025             |




Foto1: Modulo 1: SUSTITUCIÓN DE PILA PLASTICA DE DOS ALAS




Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED



Foto 3: MODULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE METAL



Foto 4: MODULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCON DE METAL



Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA




Foto 6: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL. 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ DEL QUICHE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PANAJXIT III  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-01-0073-43 | FECHA:                         | 7/03/2025             |



Foto 7: Modulo 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR METAL



Foto 8: MODULO 1: DESINSTALACIÓN DE LAMINA EXISTENTE



Foto 9: MODULO 1: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC




FOTO 10: MODULO 1: DESINSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE





FOTO 11: MODULO 1: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE



FOTO 12: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE CHORROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ DEL QUICHE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PANAJXIT III  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-01-0073-43 | FECHA:                         | 7/03/2025             |



Foto 13: Modulo 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS







Foto 14: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA MEJORADA COMPLETA (INCLUYE PLANCHA, CHIMENEA)



Foto 15: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE MALLA GALVANIZADA POR VALCON TIPO REJA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>CANTÓN PANAJXIT TERCER | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público | <br>DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|