

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Experimental "Fray Francisco Jiménez" J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida 7a. Calle Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0083-45	FECHA:	5/08/2025



Foto 1: MÓDULO 1 Estructura de techo.



Foto 2: MÓDULO 1. Estructura de techo.



Foto 3: MÓDULO 1. Cubierta del Lámina



Foto 4: MÓDULO 1. Cubierta del Lámina




Foto 5: MÓDULO 1. Canales y Bajas de Agua Pluvial



Foto 6: MÓDULO 1. Canales y Bajas de Agua Pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la CDE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Experimental "Fray Francisco Jiménez" J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida 7a. Calle Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0083-45	FECHA:	5/08/2025



Foto 7: MÓDULO 1. Puertas de metal.



Foto 8: MÓDULO 1. Puertas de metal.



Foto 9: Losa de Patio.



Foto 10: Losa de Patio.



Foto 11: Suministros Eléctricos Corredores



Foto 12: Suministros Eléctricos Corredores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Experimental "Fray Francisco Jiménez" J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida 7a. Calle Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0083-45	FECHA:	5/08/2025



Foto13: MÓDULO 2. Puertas de metal.



Foto 14: MÓDULO 2. Puertas de metal.



Foto15: MÓDULO 2. Cubierta del Lámina



Foto 16: MÓDULO 2. Cubierta del Lámina



Foto17: MÓDULO 2. Estructura de techo.



Foto 18: MÓDULO 2. Estructura de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

