

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL MIXTO "JUAN DE LEÓN" JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE 0-36 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0085-46	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: MÓDULO 1: Sustitución de inodoros.



Foto 2: MÓDULO 1: Instalación de inodoro.



Foto 3: MÓDULO 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc.




Foto 4: MÓDULO 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.




Foto 5: MÓDULO 3: Sustitución de elementos de fijación.



Foto 6: MÓDULO 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL MIXTO "JUAN DE LEÓN" JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE 0-36 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0085-46	FECHA:	3/03/2025



Foto 7: MÓDULO 3: Desinstalación de lámina existente.



Foto 8: MÓDULO 3: Instalación de lámina troquelada aluzinc.



Foto 9: MÓDULO 3: Sustitución de canal de metal.



Foto 10: MÓDULO 3: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal.



Foto 11: MÓDULO 3: Sustitución de bajada de agua pluvial pvc de 3".



Foto 12: ÁREAS EXTERIORES: Instalación de tubería pvc línea principal de aguas pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL MIXTO "JUAN DE LEÓN" JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE 0-36 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0085-46	FECHA:	3/03/2025




Foto 13: ÁREAS EXTERIORES: Sustitución de tubería pvc línea principal de aguas pluviales.



Foto 14: ÁREAS EXTERIORES: Mantenimiento a cajas de registro.




Foto 15: ÁREAS EXTERIORES: Reparación de tapaderas de cajas.



Foto 16: ÁREAS EXTERIORES: Reparación de torta de concreto.

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

