

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sibacá II, Aldea Chujuyub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0099-43	FECHA:	10/03/2025




Foto 1: Módulo 1: Sustitución de lámina y mantenimiento a estructura de soporte



Foto 4: Módulo 1: Mantenimiento de estructura de puerta (lijado, cepillado, aplicación de pintura y cambio de chapa)



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de ventanas y vidrios.



Foto 5: Módulo 1: Pintura en paredes en interiores y exteriores.



Foto 3: Módulo 1: Sustitución de canales y bajadas pluviales.



Foto 6: Módulo 1: Sustitución de lámparas tipo led.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

