



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUILIX SEGUNDO CENTRO, ALDEA CHUJUYUB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0100-43	FECHA:	23/07/2025



Foto1: Módulo 1 : Fabricación e instalación de puerta de metal



Foto 2: Módulo 1: Fabricacion e instalación de balcones en ventanas



Foto 3: Módulo 1: Sustitución de canal de metal



Foto 4: Módulo 1 : Pintura en muros exterior e interior



Foto 5: Módulo 1 : Sustitución de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de lamparas tipo LED (plafoneras, cableado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Escuela



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUILIX SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0100-43	FECHA:	23/07/2025



Foto1: Módulo 1 : Sutiitución de piso ceramico



Foto 2: Módulo 2 :Fabricación e instalacion de puertas de metal de baño



Foto 3: Módulo 2; Sustitucion de inodoro



Foto 4: Módulo 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Módulo 2: Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Módulo 3: Reparación de piso de cemento liquido (baño)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUILIX SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0100-43	FECHA:	23/07/2025



Foto1: Módulo 3: Sumistro y susticion de llaves de chorro



Foto 2: Modulo 3: Reparación de piso de cemento liquido



Foto 3: Modulo 3: Reparación de cisterna de concreto alizado



Foto 4: Modulo 4: Sustición de deposito de agua 100lt

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la JPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público