

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD LOS CHORECALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A AVENIDA CALLEJÓN 14-26 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0106-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Sustitución de azulejos e inodoros, módulo I: Baños y lavamanos



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas, módulo I: Baños y lavamanos



Foto 3: Sustitución de azulejo de lavamanos y llave de chorros, módulo I: Baños y lavamanos



Foto 4: Desinstalación, fabricación e instalación de puertas de metal, módulo II: Salón



Foto 5: Sustitución de depósito de agua 1700 lts. Módulo exterior.



Foto 6: Sustitución de canal, soporte, bajada de agua, parte posterior módulo II salón y módulo III aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD LOS CHORECALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A AVENIDA CALLEJÓN 14-26 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0106-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 7: Sustitución de azulejos, módulo V: Cocina



Foto 8: Sustitución de estufa rural, chimenea y plancha de metal, módulo V: Cocina



Foto 9: Pintura exterior



Foto 10: Mantenimiento a estructura de puertas, lijado cepillado y aplicación de pintura.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

