

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. AVE. 7MA CALLE ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0111-45	FECHA:	3/06/2025



Foto 7: BAÑO. Sustitución de azulejo.



Foto 8: BAÑO. Sustitución de ventana de aluminio por PVC.



Foto 9: MÓDULO 1. Sustitución de lámparas LED (reflectores)



Foto 10. MÓDULO 1. Mantenimiento a estructura de puerta (cambio de chapa)



Foto 11. ÁREA EXTERIOR. Reparación de bodega de metal







Foto 12. ÁREA EXTERIOR. Reparación de planchas de concreto de patio (incluye eliminación de torta de concreto existente)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. AVE. 7MA CALLE ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0111-45	FECHA:	3/06/2025



Foto1: BAÑO: Sustitución de piso ceramico



Foto 2: BAÑO: Sustitución de inodoro



Foto 3: BAÑO: Sustitución de puerta de metal



Foto 4: BAÑO: Sustitución de inodoro de baño de hombres



Foto 5: BAÑO: Sustitución de lavamanos



Foto 6:BAÑO: Chorros de lavamanos deteriorados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

