



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Rosario, Aldea Lemoa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rosario, Aldea Lemoa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0172-43	FECHA:	25/09/2025



Foto1: Modulo 1, Mantenimineto a estructura de puerta (lijado, cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura)



Foto 2: Modulo 1, Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Modulo 1, Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Modulo 1, Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

