

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pamesebal Cuarto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0174-42	FECHA:	4 de noviembre de 2025



FOTO 1 MODULO 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada



FOTO 2 MODULO 1: Sustrución de estructura de soporte de metal por metal



FOTO 3 Modulo 1: Sustrución de canal y bajada de agua



FOTO 4 Modulo 2: mantenimiento a estructura de puertas de sanitarios



FOTO 5 Modulo 2: Sustrución de biodigestor



FOTO 6 Modulo 3: Reparación de plancha de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pamesebal Cuarto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0174-42	FECHA:	4 de noviembre de 2025



FOTO 7 MODULO 4: Reparacion de cableado electrico








FOTO 8 MODULO 1: Sustitución de flipones



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amara E. Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

