

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR PIXTUP, CANTÓN PACAJÁ, ALDEA LEMOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0211-43	FECHA:	7/10/2025



Foto 1: Sustitución de lamina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de piso de torta a piso granito



Foto 3: Fabricación e instalación de balcón de hierro en ventanas



Foto 4: Pintura de paredes interiores y exteriores



Foto 5: Sustitución de canal pvc



Foto 6: Mantenimiento de puertas (incluye corte de puerta)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público