



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 CALLE FINAL DE LA ZONA CUATRO, COLONIA LOS C
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0236-46	FECHA:	7/03/2025



Foto 1: INGRESO : SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR TORTA DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE CONCRETO EXISTENTE)



Foto 2: INGRESO: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 3: AREAS EXTERIORES: SUSTITUCIÓN DE ADOQUIEN POR ADOQUIN



Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE GRIFO



Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE INODORO Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS



Foto 6: MODULO 1: SUMINISTRO DE TABLERO ELECTRICO Y FLIPONES 220

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 CALLE FINAL DE LA ZONA CUATRO, COLONIA LOS C
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0236-46	FECHA:	7/03/2025



Foto 7: Modulo 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE REJA EN INGRESO (2X2.30)



Foto 8: Modulo 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE REJA EN INGRESO (3X2.30)




Foto 9: Modulo 2: REPARACIÓN DE LAMPARA LED DE 48"



Foto 10: Modulo 4: REPARACIÓN DE LAMPARA LED DE 48"



Foto 11: Modulo 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE REJA EN INGRESO (2X2.30)



Foto 12: Modulo 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE REJA EN INGRESO (3X2.30)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a cada hoja se agregará un número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 CALLE FINAL DE LA ZONA CUATRO, COLONIA LOS C
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0236-46	FECHA:	7/03/2025



Foto 13: Modulo 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE REJA EN INGRESO (3X2.30)



Foto 14: Modulo 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL




Foto 15: Modulo 7: REPARACIÓN DE LAMPARA LED DE 48"



Foto 16: Modulo 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE REJA EN INGRESO (1.1X2.30)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

