

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PA CAJÁ SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0885-43	FECHA:	2/27/2025





Foto1: Modulo 1: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución decapote y sustitución de elementos de fijación.




Foto 2: MODULO 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: MODULO 1: Sustitución de plafonera y sustitución de focos led, reparación de cableado eléctrico y sustitución de ducto eléctrico.




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

