

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Nuestra Señora del Rosario" JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11A. Calle 7-15 Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-1020-43	FECHA:	10/03/2025




Foto 1: Módulo 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Módulo 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Módulo 1. Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 4: Módulo 1. Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

