

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Quivalá, Aldea Chujuyub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-1354-43	FECHA:	07/03/2025



Foto1: MODULO 1. Sustitución de puertas de metal




Foto 2: MODULO1. Sustitución de estructura de metal de ventana y vidrios de 3mm transparente.



Foto 3: MODULO 1. Sustitución de estructura de metal de ventana-balcones y vidrios de 4mm transparente.



Foto 4: MODULO 2. Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: MODULO 1. Sustitución de estructura de metal de ventana-balcones y vidrios de 4mm transparente.




Foto 6: MODULO 2. Pintura de muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

