



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0011-43	FECHA:	3/03/2025



Foto1: MÓDULOS DE AULAS. Sustrucción de plafoneras, sustrucción de focos ahorradores, cableado eléctrico.



Foto2: MÓDULOS DE AULAS. Sustrucción de tomacorrientes, cableado eléctrico.



Foto3: MÓDULOS DE AULAS. Sustrucción de interruptores, cableado eléctrico.



Foto4: MÓDULOS DE AULAS. Sustrucción de flpones.



Foto 5: MÓDULOS DE AULAS. Sustrucción de timbre.



Foto 6: MÓDULOS DE AULAS. Sustrucción de flpones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0011-43	FECHA:	3/03/2025



Foto7: BAÑOS. Sustrucción de plafoneras, focos ahorradores, interruptores, tomacorrientes, cableado eléctrico.



Foto8: CANCHA. Sustrucción de focos por reflectores (incluye interruptores, cableado eléctrico)



Foto9: CANCHA. Sustrucción de canal y bajadas de agua pluvial.



Foto10: CANCHA. Suministro e instalación de forro para cable sobre cancha.



Foto11: BAÑOS. Sustrucción de azulejo en lavamanos de concreto. Sustrucción de llaves de chorro.



Foto12: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0011-43	FECHA:	3/03/2025



Foto13: Suministro e instalación de balcones en aulas (2 balcones).



Foto14: Suministro e instalación de balcones en aulas (2 balcones).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

