



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOYOMCHÉ III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0022-43		



FOTO 1: MODULO 1: INSTALACION DE UNIDADES DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLES) E INSTALACION DE PLAFONERAS



FOTO 2: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES Y SUSTITUCION DE CABLE ELECTRICO



Foto 3: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



Foto 4: Modulo 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y SUSTITUCION DE DE ELEMENTOS DE FIJACION (TORNILLO)




Foto 5: Modulo 2: SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA



Foto 6: Modulo 2: SUMINISTRO Y FABRICACION DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEM

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CANTON CHOYOMCHE III
ESTABLECIMIENTO:	14-02-0022-43		



Foto 7: Módulo 2: SUSTITUCION DE TOMA CORRIENTE DOBLE




Foto 8: Módulo 2: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES




Foto 9: Módulo 3: SUSTITUCION DE INODORO (PRIMARIA)



Foto 10: Módulo 3 SUSTITUCION DE AZULEJO



Foto 11: Módulo 3 : SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 12: Módulo 3: REPELLO EN MUROS Y ALISADO EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y act. Glos. y número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OCEA CONSEJO EDUCATIVO	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL:	CANTON CHOYOMCHÉ III



Foto 13: Modulo 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL




Foto 14: Modulo 4: SUMINISTRO Y FABRICACION DE BALCON DE HIERRO EN VENTANA




Foto 15: Modulo 4: SUMINISTRO Y FABRICACION DE CHAPA



FOTO 16: MODULO 5: INSTALACION DE UNIDADES DE LUZ INCLUYE (INTERRUPTOR Y CABLES) Y SUMINISTRO DE PLAFONERAS





Foto 17: MODULO 5 SUMINISTRO Y FABRICACION DE BALCON DE HIERRO DE METAL



Foto 18: MODULO 5: SUMINISTRO E INTALACION DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---



PRA-FOR-123
Versión 1

POSTERIOR.

Foto 20: MODULO 5: SUMINISTRO DE ESTUFA RURAL (COMPLETA)
INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL

[illegible][illegible]

Firma y sello del Presidente del Comité

Firma y Sello Director Centro Educativo Público