

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Charon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0034-41	FECHA:	06 de marzo de 2025



Foto 1. Módulo 1: Sustitución de lámparas 2x40.



Foto 2. Módulo 1: Instalación de canales de pvc.



Foto 3. Módulo 2: Sustitución de piso de cemento líquido a piso cerámico.




Foto 4. Módulo 2: Sustitución de interruptores simples.



Foto 4. Módulo 2: Instalación de canales de pvc.



Foto 5. Módulo 3: Sustitución de piso de torta de concreto a granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL	Paraje Charon
CÓDIGO DEL	14-02-0034-41	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 6. Baños: Sustitución de accesorios en inodoros (contra llave, tubo de abasto y tanque).



Foto 7. Baños: Sustitución de llave en migitorios.



Foto 8. Baños: Sustitución de llave de paso.




Foto 9. Baños: Sustitución de depósito de agua de 2500 lt.



Foto 10. Pintura General: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 11. Pintura General: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

